

# Skyddsföreskrift



# Auto Glym Coat-it



FARA

2022-03-18

## Skyddsåtgärder

Inandas inte ångor / dimma. Använd ögonskydd / skyddshandskar / skyddskläder.

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

pH: 4.72

## Första Hjälpn

### Vid inandning

Flytta den drabbade personen till frisk luft och håll värmen och vila i en position som är bekväm att andas.

### Vid hudkontakt

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd en godkänd hudrengöring.

### Vid kontakt med ögonen

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja.

Fortsätt att skölja i minst 15 minuter och sök läkarvård.

### Vid förtäring

Framkalla inte kräkning. Om kräkningar inträffar ska huvudet hållas lågt så att inte kräkningar gör det komma in i lungorna. Sök omedelbart läkarvård.



## Brandbekämpningsåtgärder

### Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

### Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarlig vätska och ånga. Ångor är tyngre än luft och kan spridas nära marken och förflytta sig ett avsevärt avstånd till en antändningskälla och blixt tillbaka.

Termisk nedbrytning eller förbränningsprodukter kan innehålla följande ämnen:

Giftiga gaser eller ångor. Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Kolmonoxid (CO).

### Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.



Ring 112  
Begär

Giftinformationscentralen

För ytterligare information hänvisas till säkerhetsdatablad.